

靴修理のご案内

お客さま各位

平素はシアンシューズをご愛顧いただきましてありがとうございます。
お買い上げいただきました靴の調子はいかがでしょうか?ご使用状況によりましては靴に傷みが生じているかもしれません。
靴は早めにリペア・補修を行うことで永く履いていただくことができます。
お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】

03-3600-1192 (担当：樫村)

【参考修理価格】

- | | | |
|--------------|-------|---------------|
| ① トップリフト交換 | | 1,000 円 (税抜)～ |
| ② ヒール交換 | | 3,000 円 (税抜)～ |
| ③ ヒール巻き革交換 | | 3,000 円 (税抜)～ |
| ④ 本底交換 (ゴム底) | | 3,000 円 (税抜)～ |
| 本底交換 (成型底) | | 4,000 円 (税抜)～ |
| ⑤ 中敷交換 | | 1,000 円 (税抜)～ |
| ⑥ カップインソール交換 | | 1,500 円 (税抜)～ |

【修理の流れ】

- イ) 修理依頼書に必要事項をご記入いただき、靴と一緒に発送。
- ロ) 担当者が靴の状態を確認し修理費用をご連絡。
- ハ) お客様に確認後修理に入ります。
- ニ) 約 2 週間でお手元へご返送します。

【ご注意】

- ・ 修理をお受けできるのはシアンシューズの商品に限ります。
- ・ 靴の状態によりましては修理をお受けできない場合もございます。
- ・ 代金のお支払いは代引になります、手数料 500 円 (税抜) が別途かかります。

【送料について】

弊社までの送料はお客様ご負担でお願いいたします。
ご返送時の送料は弊社で負担します。


【修理靴送り先】

〒125-0052 東京都葛飾区柴又 3-20-9
シアンシューズ (株) 修理係宛
Tel : 03-3600-1192

① トップリフト交換 / 1,000 円 (税抜) ~

【注意事項】


＜図2＞のような場合はヒール交換になります。



② ヒール交換 / 3,000 円 (税抜) ~

【注意事項】

＜図2＞のような場合は**トップリフト交換**で対応できます。



③ ヒール巻革交換 / 3,000 円(税抜)～


【注意事項】

ヒール巻革はもと革と同色または近似色の革になります。



④ オールソール / パンプス 3,000 円(税抜)～ 成型底 4,000 円(税抜)～

パンプスタイプ



ヒール部分は元のものを利用します。

成型底タイプ



本底全面を交換します。

⑤ 中じき交換 / 1,000 円 (税抜) ~

【注意事項】

しき革はもと革と同色になります。



⑥ カップインソール交換 / 1,500 円 (税抜) ~

【注意事項】

カップインソール単体での販売はしていません。



靴修理依頼票

TEL: 03-3600-1192 平日 9 時～17 時

FAX: 03-3600-3741 平日 9 時～17 時

記入日: 年 月 日

ふりがな

ご氏名

様

ご連絡先

TEL

FAX

ご住所

■ 修理依頼箇所（□に✓を入れてください）

- ☐ ①トップリフト交換 1,000 円（税抜）～
- ☐ ②ヒール交換 3,000 円（税抜）～
- ☐ ③ヒール巻革交換 3,000 円（税抜）～
- ☐ ④本底交換（ゴム底） 3,000 円（税抜）～
- ☐ ④本底交換（成型底） 4,000 円（税抜）～
- ☐ ⑤中じき交換 1,000 円（税抜）～
- ☐ ⑥カップインソール交換 1,500 円（税抜）～

■ 通信欄（ご質問・ご不明な点などありましたらご記入ください）

■ 弊社使用欄